

50103 LUXMETRO DIGITALE 0-50.000 LUX



CARATTERISTICHE

- Lettura facile e precisa
- Alta precisione nelle misurazioni
- Circuito LSI che permette alta affidabilità e durata
- Ampia scala nella misurazione della luce
- Indicatore di batteria scarica
- Regolazione zero automatico
- Display LCD che consente un basso consumo di energia
- Compatto e leggero
- Il display LCD permette la lettura anche in ambienti molto illuminati
- Il sensore sferico permette di prendere misurazioni ottimali

SPECIFICHE GENERALI

Display	13 mm (0,5") LCD (Display a cristalli liquidi)
Scala	0-50.000 Lux
Tempo di lettura	0,4 secondi
Temperatura di lavoro	da 0° a 50°C (32° - 122°F)
Umidità di lavoro	meno di 80% U.R.
Dimensioni	108x73x23 mm
Peso	160 gr./batteria inclusa
Batteria	9V Alcalina
	Consumo di corrente circa 2 mA
Accessori standard	Sensore luminosità pz. 1
	Manuale d'istruzioni pz. 1

SPECIFICHE TECNICHE

Scala	Divisione	Precisione
0-2,00 Lux	1 Lux	+ - (5% + 2d)
2,000-19,990 Lux	10 Lux	+ - (5% + 2d)
20,000-50,000 Lux	100 Lux	+ - (5% + 2d)